



3.3.a pielikums. Daugavas upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte/potenciāls pēc 2014.-2019.g. monitoringa rezultātiem



Apzīmējumi

Ezeru ūO ekoloģiskā kvalitāte

- Laba ekoloģiskā kvalitāte
- Vidēja ekoloģiskā kvalitāte
- Slihta ekoloģiskā kvalitāte
- Vidējs ekoloģiskais potenciāls

Pārejas ūO ekoloģiskā kvalitāte

- Ļoti slihta ekoloģiskā kvalitāte
- Ūdensobjektu daļbaseini

Upju ūO ekoloģiskā kvalitāte

- Laba ekoloģiskā kvalitāte
- Labs ekoloģiskais potenciāls
- Vidēja ekoloģiskā kvalitāte
- Vidējs ekoloģiskais potenciāls
- Slihta ekoloģiskā kvalitāte
- Slikts ekoloģiskais potenciāls
- Ļoti slihta ekoloģiskā kvalitāte
- Ļoti slikts ekoloģiskais potenciāls

