

Upju un ezeru ūdensobjektu un monitoringa staciju ķīmiskās kvalitātes novērtējuma kopsavilkums 2015. - 2019. gadam

ŪO kods	ŪO nosaukums	Novērojumu stacija	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām bez noturīgajām, bioakumulatīvajām un toksiskajām (PBT) vielām attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK jaunajām vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK jaunajām vielām ūdenī (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte - visas prioritārās vielas, attiecinojot monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Vielu (matrica*), kas nosaka sliktu ķīmisko kvalitāti
D400SP	Daugava_6	Daugava, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta**	Slikta	Laba		Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
D406	Lielā Jugla_2	Lielā Jugla, 0,2 km augšpus Zākiem, hidroprofils	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z)
D408	Mergupe_2	Mergupe, grīva		Slikta**	Laba	Laba	Slikta**	Slikta**	Laba**						Slikta**	
D410	Mazā Jugla_2	Mazā Jugla, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta**	Laba						Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
D413SP	Daugava_5	Daugava, pie Rumbulas	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D414	Kekava	Kekava, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D416	Ogre_5	Ogre, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū)
D437	Kuja_3	Kuja, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
D450	Pededze_1	Pededze, augšpus Alūksnes	Slikta	Slikta**	Laba	Laba	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**					Slikta**	
D462SP	Rēzekne_4	Rēzekne, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta**	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
D463	Rēzekne_3	Rēzekne, 2,5 km lejpus Rēzeknes Rēzekne, augšpus Sūlupes	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzīvsudrabs (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D464SP	Rēzekne_2	Rēzekne, 4,0 km augšpus Rēzeknes		Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D469	Daugava_4	Daugava, 1,5 km lejpus Jēkabpils (Zelku tilts)	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D476	Daugava_3 ar Saku	Daugava, 1,0 km augšpus Jēkabpils	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
D477SP	Dubna_6	Dubna, 2,5 km augšpus Līvāniem	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahloris (Ū)
D487	Daugava_2	Daugava, 1,5 km lejpus Daugavpils Daugava, augšpus Dubnas ietekas	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D494	Liksna	Liksna, grīva		Slikta**	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta**	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D500	Daugava_1	Daugava, 3,0 km augšpus Daugavpils Daugava, Piedruja, Latvijas - Baltkrievijas robeža	Laba	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D516	Ludza_2	Ludza, Latvijas - Krievijas robeža	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); benz(g,h,i)perilēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
D530SP	Aiviekste_1	Aiviekste, augšpus Iļās	Slikta	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
E001	Sūņezers	Sūņezers, vidusdaļa	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E042	Kīšezers	Kīšezers, pretī Mēģāparksam	Slikta	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); fluorantēns (Ū); antracēns (Ū)
E043	Lielais Baltezers	Lielais Baltezers, vidusdaļa	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E044	Mazais Baltezers	Mazais Baltezers, pie sūku stacijas	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z)
E045	Juglas ezers	Juglas ezers, vidusdaļa	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E048	Daugava	Daugava, augšpus Ogres	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); BDE summa (Z)
E048SP	Rīgas ūdenskrātuve	Rīgas ūdenskrātuve, 1,0 km lejpus Lipšiem Pļaviņu ūdenskrātuve, 1,0 km augšpus Alzraukdes	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z)
E061SP	Pļaviņu ūdenskrātuve	Pļaviņu ūdenskrātuve, 1,0 km augšpus Alzraukdes	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); perfluorokānskābe un tās atvasinājumi (PFOS) (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E076	Alūksnes ezers	Alūksnes ezers, vidusdaļa	Laba	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z)
E082	Balvu ezers	Balvu ezers, vidusdaļa	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E085SP	Lubāns	Lubāna ezers, vidusdaļa	Laba	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E102	Rāznas ezers	Rāznas ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E106	Laukezers	Laukezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E127	Jazinkas ezers	Jazinkas ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z)
E139	Geranimovas-Ilzas ezers	Geranimovas-Ilzas ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E143	Drižis	Drižis ezers, A daļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E162	Sventes ezers	Sventes ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E164	Lielais Ilgas ezers	Lielais Ilgas ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z)
E176	Rīču ezers	Rīču ezers, vidusdaļa		Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E248	Lielais Ludzas ezers	Lielais Ludzas ezers, vidusdaļa	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); benz(g,h,i)perilēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z)
E248	parējie iekšzemes ūdensobjekti			Slikta**		Laba**		Slikta**	Slikta**	Laba**					Slikta**	

* Matrica - Ū (ūdens), Z (zivis)

** Zema novērtējuma līcīmbāze (dati attiecināti no citiem ūdensobjektiem vai no citiem ūdensobjektiem ar pilnu monitorēto prioritāro vielu klāstu)

Laba	Ķīmiskās kvalitātes novērtējums, balstoties uz monitoringa datus
Slikta	Ķīmiskās kvalitātes novērtējums, balstoties uz monitoringa datus
Slikta**	Attiecināts / daļēji attiecināts ķīmiskās kvalitātes novērtējums
Laba**	Attiecināts / daļēji attiecināts ķīmiskās kvalitātes novērtējums
	Attiecinātais / daļēji attiecinātais ķīmiskās kvalitātes novērtējums