

Upju un ezeru ūdensobjektu un monitoringa staciju ķīmiskās kvalitātes novērtējuma kopsavilkums 2015. - 2019. gadam

ŪO kods	ŪO nosaukums	Novērojumu stacija	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām ūdenī (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām, attiecinoši monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām, attiecinoši monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām, attiecinoši monitoringa datus uz visiem ūdensobjektiem	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK jaunajām vielām ūdenī (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK vielām (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK vielām (monitoringa dati)	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK vielām (monitoringa dati)	Vielu (matricā*) kas nosaka sliktu ķīmisko kvalitāti
E213	Dūnezers	Dūnezers (Ādažu nov.), vidusdala	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzvsudrabs (Z); BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
E222	Dūnezers	Dūnezers (Limbažu nov.), vidusdala	Slikta	Slikta	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); fluorantēns (Ū); heptahloris (Ū)
E225	Burtnieka ezers	Burtnieka ezers, pie Salacas iztekas	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); fluorantēns (Ū); heptahloris (Ū)
E225	Burtnieka ezers	Burtnieka ezers, vidusdala	Slikta	Slikta**	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	RDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
E226	Daugulu Mazezers	Daugulu ezers, vidusdala	Slikta	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
E227	Augstrozes Lielezers	Augstrozes Lielezers, vidusdala	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzvsudrabs (Ū)
G201	Gauja_18	Gauja, 2,0 km lejpus Carnikavas, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzvsudrabs (Ū); perfluoroktānsulfoksābe un tās atvasinājumi (PFOS) (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G205	Gauja_16	Gauja, 1,0 km lejpus Siguldai	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahloris (Ū)
G206	Brasla_3	Brasla, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Dzvsudrabs (Ū)
G209	Gauja_15	Gauja, 1,0 km lejpus Līgatnes upes grīvas	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahloris (Ū)
G215	Gauja_11	Gauja, 2,5 km augšpus Valmieras	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
G239	Vecpalsa	Vecpalsa, grīva	Laba	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**	Laba**	Laba**	Slikta**	Benz(a)pirēns (Ū)
G241	Gauja_6	Gauja, augšpus Viztas, pie Vidagas	Slikta	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G251	Gauja_4	Gauja, augšpus Tīrzas	Slikta	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G253	Tūlija	Tūlija, 0,3 km lejpus Zosēniem, hidroprofils	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzvsudrabs (Ū)
G260	Lilaste	Lilaste, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzvsudrabs (Ū)
G263	Kīrupe	Kīrupe, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	Dzvsudrabs (Ū)
G264	Aģe_2	Aģe, grīva	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G265	Liekupe	Liekupe, grīva	Slikta	Slikta**	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G268	Svētkupe	Svētkupe, grīva	Laba	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**	Laba	Laba	Slikta**	BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
G277	Gauja_13	Gauja, 1,0 km augšpus Cēsīm	Laba	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**	Laba**	Laba**	Slikta**	Benz(a)pirēns (Ū); heptahloris (Ū)
G278	Gauja_14	Gauja, 1,0 km lejpus Cēsīm	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta**	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahloris (Ū)
G301	Salaca_2	Salaca, 0,5 km augšpus Salacpīvas	Slikta	Slikta	Laba	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzvsudrabs (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahloris (Ū); BDE summa (Z); dzvsudrabs (Z)
	pārējie iekšzemes ūdensobjekti		Slikta**	Slikta**	Laba	Laba**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Slikta**	Laba**	Laba**	Laba**	Slikta**	

\* Matricā - Ū (ūdens), Z (zivs)  
 \*\* Zema novērtējuma ticamība (dati attiecināti no citiem ūdensobjektiem vai no citiem ūdensobjektiem ar pilnu monitorēto prioritāro vielu klāstu)  
 Laba - Ķīmiskās kvalitātes novērtējums, balstoties uz monitoringa datiem  
 Slikta - Ķīmiskās kvalitātes novērtējums, balstoties uz monitoringa datiem  
 Slikta\*\* - Attiecināts / daļēji attiecināts ķīmiskās kvalitātes novērtējums  
 Laba\*\* - Attiecināts / daļēji attiecināts ķīmiskās kvalitātes novērtējums  
 Attiecināts / daļēji attiecināts ķīmiskās kvalitātes novērtējums