3.3.a pielikums. Lielupes upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte/potenciāls pēc 2015.-2019.g. monitoringa cikla rezultātiem



Apzīmējumi

Upju ŪO ekoloģiskā kvalitāte

- Augsta ekoloģiskā kvalitāte
- Laba ekoloģiskā kvalitāte
- Vidēja ekoloģiskā kvalitāte
- Vidējs ekoloģiskais potenciāls
- Slikta ekoloģiskā kvalitāte
- Slikts ekoloģiskais potenciāls
- Ļoti slikta ekoloģiskā kvalitāte
- Ļoti slikts ekoloģiskais potenciāls

Ezeru ŪO ekoloģiskā kvalitāte

- Laba ekoloģiskā kvalitāte
- Labs ekoloģiskais potenciāls
- Vidēja ekoloģiskā kvalitāte
- Vidējs ekoloģiskais potenciāls
- Slikta ekoloģiskā kvalitāte

Piekrastes, pārejas ŪO ekoloģiskā kvalitāte

- Vidēja
- Ļoti slikta

© VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", 2021