

Upju un ezeru ūdensobjektu un monitoringa staciju ķīmiskās kvalitātes novērtējuma kopsavilkums 2015. - 2019. gadam

ŪO kods	ŪO nosaukums	Novērojumu stacija	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/E K vielām ūdenī	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/E K vielām gliemjos	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/E K vielām zivīs	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/E K vielām biotā	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2008/15/EK vielām	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK jaunajām vielām ūdenī	Ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK jaunajām vielām zivīs	Kopējā ķīmiskā kvalitāte pēc direktīvas 2013/39/EK vielām	Kopējā ķīmiskā kvalitāte - visas prioritārās vielas	Vielu (matrica*), kas nosaka sliktu ķīmisko kvalitāti
E213	Dūnezers	Dūnezers (Adažu nov.), vidusdaļa	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Slikta		Laba	Laba	Slikta	Dzīvsudrabs (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E222	Dūnezers	Dūnezers (Limbažu nov.), vidusdaļa	Slikta		Slikta	Slikta	Slikta	Slikta		Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); fluorantēns (Ū); heptahlori (Ū)
E225	Burtņieka ezers	Burtņieka ezers, pie Salacas iztekas	Slikta				Slikta	Slikta		Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); fluorantēns (Ū); heptahlori (Ū)
E226	Daugulu Mazezers	Daugulu ezers, vidusdaļa		Laba	Slikta	Slikta	Slikta		Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
E227	Augstrozes Lielezers	Augstrozes Lielezers, vidusdaļa	Slikta				Slikta				Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
G201	Gauja_18	Gauja, 2,0 km lejpus Carnikavas, grīva	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū); perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahlori (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
G205	Gauja_16	Gauja, 1,0 km lejpus Siguldai	Slikta	Laba		Laba	Slikta	Slikta		Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlori (Ū)
G206	Brasla_3	Brasla, grīva	Slikta				Slikta				Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
G209	Gauja_15	Gauja, 1,0 km lejpus Līgatnes upes grīvas	Slikta				Slikta	Slikta			Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlori (Ū)
G215	Gauja_11	Gauja, 1,0 km lejpus Valmieras	Slikta	Laba		Laba	Slikta	Laba		Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū)
G239	Vecpalsa	Vecpalsa, grīva	Laba				Laba				Laba	
G241	Gauja_6	Gauja, augšpus Vizlas, pie Vidagas			Slikta	Slikta	Slikta		Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
G251	Gauja_4	Gauja, augšpus Tirzas		Laba	Slikta	Slikta	Slikta		Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
G253	Tūlija	Tūlija, 0,3 km lejpus Zosēniem, hidroprofils	Slikta				Slikta	Laba		Laba	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū)
G260	Līlāste	Līlāste, grīva	Slikta				Slikta				Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
G263	Kīšupe	Kīšupe, grīva	Slikta				Slikta				Slikta	Dzīvsudrabs (Ū)
G264	Aģe_2	Aģe, grīva	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahlori (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
G265	Liepupe	Liepupe, grīva		Laba	Slikta	Slikta	Slikta		Laba	Laba	Slikta	BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)
G268	Svētupe	Svētupe, grīva	Laba				Laba	Laba		Laba	Laba	
G277	Gauja_13	Gauja, 1,0 km augšpus Cēsīm	Laba				Laba	Laba		Laba	Laba	
G278	Gauja_14	Gauja, 1,0 km lejpus Cēsīm	Slikta	Laba		Laba	Slikta	Slikta		Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); heptahlori (Ū)
G301	Salaca_2	Salaca, 0,5 km augšpus Salacgrīvas	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Slikta	Slikta	Laba	Slikta	Slikta	Benz(a)pirēns (Ū); dzīvsudrabs (Ū); heptahlorā epoksīds (Ū); heptahlori (Ū); BDE summa (Z); dzīvsudrabs (Z)

* Matrica - Ū (ūdens), Z (zivis)